

# Схема и детали сборки станка гильотинного модели «КОРВЕТ 551»

## Схема сборки «КОРВЕТ 551»




Рис. 1

**Детали сборки «КОРВЕТ 551» (Рис. 1)**

\*- позиция по схеме сборки

<b>№*</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>№*</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование детали</b>
1 и 18	23803	Комплект ножей (нож нижний и нож верхний)	12	131062	Винт
2	131052	Болт	13	131063	Штифт
3	131053	Рама	14	131064	Шайба
4	131054	Втулка	15	131065	Винт
5	131055	Ось	16	131066	Рычаг
6	131056	Шайба	17	131067	Винт
7	131057	Гайка	19	131068	Винт
8	131058	Опора	20	131069	Ручка рычага
9	131059	Штифт	21	131070	Рукоятка
10	131060	Шайба	22	131071	Пружина
11	131061	Гайка			